

ASUNTO: DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RIO SABINAS Y ZONA QUE SE VINCULA CON ELLA.

IMPORTANCIA

ALTA ()
MEDIA ()
BAJA ()

ANTECEDENTES.-

EN EL AÑO 2012 LA CONAGUA ATRAVES DE LA GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA A NIVEL NACIONAL. LLEVO A CABO EL ARRANQUE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD DEL AGUA A NIVEL NACIONAL, EN EL CUAL ESTA INCLUIDO LA DIRECCION LOCAL COAHUILA DEPENDIENDO DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO PARA SU SEGUIMIENTO Y EJECUCION

ACCIONES REALIZADAS

EN EL 2012 Y 2013 SE TOMARON MUESTRAS EN CUATRO SITIOS EN EL RÍO SABINAS EN UN TRAMO DESDE AGUAS ARRIBA DE LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA HASTA AGUAS ABAJO DE LA CIUDAD DE SABINAS. DE LOS MUESTREOS SE DESPRENDEN LOS RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SON LOS SIGUIENTES:

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES: LA CALIDAD RESULTA DESDE ACEPTABLE HASTA DE EXCELENTE CALIDAD, SOLO EN EL SITIO UBICADO CERCA DEL POBLADO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, ESTE INDICADOR RESULTA "CONTAMINADO", SEGURAMENTE PROVOCADA POR APORTACIONES DE LAS MINAS DE CARBÓN QUE SE UBICAN AGUAS ARRIBA DE ESTE SITIO.

COLIFORMES FECALES: EN DOS SITIOS DE MUESTREO EL AGUA QUE ESTAN CONTAMINADA SIENDO LOS PUNTOS SE UBICAN AGUAS ABAJO DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA Y EN EL PUENTE-VADO RIO SABINAS EN LA CIUDAD DE SABINAS. EL PRIMERO SE DEBE SEGURAMENTE A LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SABINAS QUE SE DESCARGAN AL RÍO SIN TRATAR; EN EL SEGUNDO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS DESCARGAS "CRUDAS" DE LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA Y A QUE ESTE TRAMO DEL RÍO FLUYE MUY LENTAMENTE.

DBO: LOS RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA NOS MARCA COMO ACEPTABLE.

DQO: LOS RESULTADOS NOS INDICAN UN SITIO CONTAMINADO, SIENDO EL MISMO QUE RESULTÓ CON CONTAMINACIÓN DE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES Y POR LA MISMA CUSA ANOTADA.

ACCIONES POR REALIZAR

SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS MINITOREOS Y MUESTREOS PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO DEL 2014 EN LOS DIFERENTES SITIOS EN TODO EL ESTADO DE COAHUILA Y DESPUES SE REALIZARAN LAS VALIDACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, INCLUYENDO LOS PUNTOS A LOS LARGO DEL RIO SABINAS.

DATOS DEL PROYECTO (EN CASO DE HABERLOS)

SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD DEL AGUA, ESTA VIGENTE Y SE ESTA LLEVANDO A CABO LA ETAPA DEL 2014.

21 de julio del 2014

ASUNTO: INFORME SOBRE LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA ROSITA Y SABINAS POR LA DESCARGA QUE REALIZAN EN EL RÍO SABINAS.

IMPORTANCIA

ALTA ()
MEDIA ()
BAJA ()

ANTECEDENTES.-

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SABINAS Y NUEVA ROSITA, COAHUILA FUERON INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJERCICIO 2010, LAS CUALES QUEDARÍAN CONCLUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO SEGÚN EL CALENDARIO PROPUESTO.





EL GOBIERNO DEL ESTADO SOLICITO UNA PRÓRROGA, DEBIDO A PROBLEMAS CONTRACTUALES CON LAS EMPRESAS, PARA QUE DICHAS OBRAS QUEDARAN CONCLUIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2011.







A LA FECHA SE HAN REALIZADO VISITAS DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA CNA Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO.





LOS RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA ANOTADOS PARA EL PUNTO DE ACUERDO "DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RIO SABINAS Y ZONA QUE SE VINCULA CON ELLA" CORRESPONDEN A AGUAS DEL RÍO SABINAS.

ACCIONES REALIZADAS






LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SABINAS PRESENTA UN AVANCE DEL 60% SEGÚN REPORTE ESTIMADO PROPORCIONADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO.







EN EL CASO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE NUEVA ROSITA, COAHUILA SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN POR PERSONAL DE LA CNA, ESTIMÁNDOSE UN AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 30% A LA FECHA.



SE HA SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS INFORMES A LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SOBRE LOS AVANCES DE DICHAS OBRAS Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

ACCIONES POR REALIZAR

SEGÚN REPORTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, SE TIENE CONTEMPLADO LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE SABINAS, COAHUILA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

EN LO QUE RESPECTA A LA PLANTA DE NUEVA ROSITA, ESTÁ SUSPENDIDA SU CONSTRUCCIÓN Y NO HAY RESPUESTA DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONCLUSIÓN DE DICHA OBRA.

DATOS DEL PROYECTO (EN CASO DE HABERLOS)

CABE HACER MENCIÓN QUE LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA CUENTA CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN, UBICADAS A UN COSTADO DE LA PTAR EN CONSTRUCCIÓN, DESCRITA EN PÁRRAFOS ANTERIORES, Y NO CUMPLEN CON LA CALIDAD DE DESCARGA.

21 de julio del 2014